

**Zápis č. 7/14**  
**z jednání Komise životního prostředí konané dne 23.11.2014**

---

Přítomni: Josef Dvořáček, Zdenka Šišková, Miloslava Bělohoubková, Milan Bohunský,  
Stanislav Kalužík

Hosté: František Michalica, Zdeněk Bařina

Předmět jednání: Výjezdní zasedání

-----

Členové komise životního prostředí provedli obhlídku okolí Mikulčic. Soustředili se zejména na kontrolu funkčních i nefunkčních vrtů pitné vody v terénu:

1) První zastávka byla u „rezervoáru“ pitné vody pro Obec Mikulčice. Tato zásobárna pitné vody se nachází v žalostném stavu. V celé oplocence a jejím okolí je souvislý porost vysoké suché trávy a dřevin. Vstup do prostoru je pro náhodné návštěvníky naprosto bez překážek a to zejména z důvodu odcizení železných sloupků z oplocení. Jeden z poklopů do šachty vedoucí k pitné vodě je nezajištěný - velmi lehce nadzvednutelný. Okolí rezervoáru je navíc považováno některými občany za skladiště odpadu.

KŽP navrhuje Obecnímu úřadu Mikulčice dát tento objekt do pořádku - opravit oplocení, zabezpečit poklopy tak, aby nebylo možné je nadzvednout. Obec by měla stanovit zodpovědnou osobu, která bude stabilně a pravidelně kontrolovat tento prostor a případné nedostatky okamžitě nahlašovat a zajišťovat jejich odstraňování. Okolí rezervoáru uklidit, odpadky odvézt, popř. na oplocení připevnit ostnatý drát a toto území opatřit cedulemi „Zákaz skládky odpadů“ a „Zákaz vstupu“ u rezervoáru. Bylo by vhodné rovněž na tento rozdělovač umístit fotopast s kamerou, aby v případě úmyslné havárie nebyl problém s vypátráním viníka.

2) Druhá zastávka byla u vrtu VV2 - jedná se o odvzdušňovací vrt, kterým se mimo vzduchu dostává na povrch z dolu Mír i nadbytečná voda, která odtud odtéká nejprve potrubím, pak potůčkem zvaným Žižlatka směrem na Dolní Bojanovice. U tohoto vrtu se nachází nádrž na znečištěnou vodu, která vzniká praním zeminy kontaminované ropnými látkami. Ropa, která je na povrchu, je odsud občas odvážena v nádobách do areálu dolu Mír. Dle sdělení odborníka zde chybí havarijní nádrž. U stávajících nádrží - dle jejich stavu - nelze měřit těsnost, což jest nezbytné pro bezpečný provoz tohoto zařízení.

Bylo by vhodné ověřit, zdali byla kolaudace provedena i na betonové nádrže a ne jen na nadzemní části.

3) Další exkurze se týkala nefunkčního vrtu V 09. Členům komise není známo, zdali u tohoto vrtu zůstalo čerpadlo a jestli existuje reálná možnost obnovy. Při příjezdu k tomuto vrtu u silnice na pokraji větrolamu se začíná formovat skládka odpadu.

Bylo by vhodné zjistit možnost obnovení vrtu, navrhnout obci odklidit začínající skládku vzhledem k tomu, že toto místo je v k.ú. Mikulčice, protože existuje reálné nebezpečí nárůstu této skládky. Opatřit cedulí Zákaz skládky, popř. fotopast.

4) Další zastávka byla u zhavarovaného vrtu 105 B. U tohoto vrtu je důležitá informace - majetkem obce je menší pozemek, který byl zakoupen obcí kvůli potřebnému bezproblémovému příjezdu k vrtu

5) Vrt V 05 - vzdálen od zhavarovaného vrtu 105 B cca 750 m, prostor neudržovaný

6) Zastávka u koryta potůčku Žižlatka.

7) Lokalita za rybníčkem u ZP Mikulčice a.s. - situace s odpadky se oproti minulému roku viditelně zlepšila.

8) Prostor za domem Jana Salajky u sklepů Na Hledíkově - žalostný stav. Jedná se o pronajatý majetek obce

KŽP navrhuje obci, aby zjistila platnost nájemní smlouvy. V případě platnosti smlouvy řešit stav této lokality s nájemcem, v případě neplatnosti zajistit odklizení nepořádku, následně opatřit cedulí Zákaz skládky, popř. fotopast.

9) V obci na obecních pozemcích se nachází několik vraků, mimo jiné - autobus na špalkách na komunikaci určené k silničnímu provozu, u autoopravny Kudrna dva autovraky atd.

KŽP navrhuje obci, aby oslovila majitele a vyzvala je k odklizení.

10) Poslední zastávkou byla obhlídka lokality „Mikulecké jámy“ za areálem dolní farmy ZP Mikulčice a.s. - jednoho z mála míst, na kterém se zdržovali čolci. Toto místo je zdevastované zejména navážením odpadů z místního hřbitova pracovníky obecního úřadu. Jako důkaz lze najít umělé květiny a vyhořelé hřbitovní kalíšky.

KŽP navrhuje obci: z důvodu obnovení této lokality bylo by vhodné ji vyčistit od návozu a obnovit tak živočichům, kterým hrozí vyhynutí, původní životní podmínky.

11) Komise životního prostředí upozorňuje na velmi špatný stav vysazených stromků podél silnice od mostu přes Kyjovku směr vykopávky.

KŽP navrhuje obci spolupráci - stromky uvázat a jejich okolí uvést do patřičného stavu.

Datum vyhotovení zápisu: 24.11.2014

Zapsala: Miloslava Bělohoubková

Schválil předseda KŽP: Ing. Josef Dvořáček